

## АКТ

### обследования обеспечения безопасности образовательной организации

Центрального района г. Новосибирска государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»

Ф.И.О. директора, адрес, телефон Ягодина Нина Степановна 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 9 телефон: 223-03-18, адрес электронной почты: info@nghu.ru

В присутствии представителя администрации \_\_\_\_\_  
(название объекта)

(ф.и.о., должность)

Количество учащихся(воспитанников) на «25» 08.2022 г. 260 чел.

Данный объект оборудован:

Количество этажей 2

Конструкция здания кирпичное, лифта нет

- Охранно-пожарной сигнализацией с выходом на ООО «Мониторинг» \_\_\_\_\_
  - КТС с выводом на охрану Росгвардии ФГУП филиал по НСО \_\_\_\_\_
  - Системами видеонаблюдения 16 камер, место расположения: (11 внутри здания, 5 по периметру), состояние отличное \_\_\_\_\_
  - Системой контроля доступа (осуществление пропускного режима, установлены ли турникеты) – СКУД на посту охраны
  - Оборудованы металлоискателями стационарными рамками /переносными ручными- да
  - Наличие и состояние системы оповещения при ЧС, дата последней тренировки – электронная звуковая и голосовая, и местная ГГС, тренировка по эвакуации –апрель 2022г. \_\_\_\_\_
  - Наличие технических и первичных средств пожаротушения (достаточность, дата последней проверки согласно акта) в полной комплектации последняя проверки 18.05.2022г.
  - Наличие уличного освещения (количество ламп, расположение, исправно/неисправно) – три светильника на входах в здание по ул. Свердлова. \_\_\_\_\_
- Образовательная организация имеет \ не имеет (нужное подчеркнуть) автотранспорт для перевозки учащихся

Наличие и состояние ограждения территории по периметру образовательной организации (на сколько % имеется ограждение, его целостность) - всего 30% территории, состояние удовлетворительное

Техническая укрупненность центральных, эвакуационных дверей здания, оконных проемов (количество входов/выходов основных и запасных, загроможденность выходов посторонними предметами, наличие пожарных лестниц, материал конструкций, характеристика, наличие и тип запирающих устройств, где хранятся ключи) – Один вход основной, три запасных, металлическая пожарная лестница со второго этажа, двери запираются днём на задвижку на ночь на замок. Ключи хранятся на посту охраны

На территории учреждения автостоянка (имеется/ не имеется) \_\_\_\_\_  
Установлены ли знаки, запрещающие въезд автотранспорта на территорию школы - нет \_\_\_\_\_

Охрана в образовательной организации осуществляется (название ЧОП, номер договора, на какой период заключен) - ООО ЧОП «Неоком» договор от 27.10.2021г. № 2021.163173 по 31.12.2022г.

Сотрудники ЧОП:

Соснин В.А.

Кудрина Н.П.

Маркина О.Г.

Руководитель ЧОП (ФИО, телефон)

Ерохин Михаил Владимирович 3(383) 332 10 01; 332 16 31

В ночное время охрана образовательной организации осуществляется: да \_\_\_\_\_

Ремонтные работы (проводятся или нет, если проводятся, то кем (истребовать договор), где, сроки проведения, какие работы, имеются ли граждане СНГ) - нет \_\_\_\_\_

Наличие паспорта безопасности (дата подписания, актуальность) 27.11.2017г. актуализирован 12.01.2022г.

Проживают ли в помещениях образовательной организации какие-либо лица (если проживаю, то истребовать договор найма, Ф.И.О., дата рождения, проживающих лиц, сроки проживания) - нет

Сдают ли в аренду помещения на территории школы. Если да, то каким организациям (Ф.И.О. и номер телефона руководителя, юридический адрес, какую деятельность осуществляют). -нет

Проверить наличие стенда по антитеррористической защищенности. Уточнить месторасположение стенда, наличие на стенде памятки по действиям при ЧС и сообщении об акте терроризма – в холле и на главном входе в здание

Ответственный за антитеррористическую защищенность (занимаемая должность, ФИО, номер приказа) - Салапаев А.А. № 122 Д от 17.11.2021г.

Выявленные в ходе обследования недостатки (в том числе по нарушению законодательства о частной охранной деятельности, а также о соблюдении охранными организациями лицензионных требований) – не выявлено

Наличие паспорта дорожной безопасности – нет

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

Ягодина Н.С.

Подпись директора ГАПОУ НСО «НГХУ»



организации, печать

Место нахождения ГАПОУ НСО «НГХУ»  
Офис № 1, Центральный корпус  
по ул. Новосибирская  
Л-Т помещения С.В. Цыбенкова